新潟県　五泉市　村松桜中学校校区（合同点検　要対策箇所）【交通安全】図面番号009

【対策検討メンバー】五泉警察署



保健センター前交差点は、通勤等の車や小学生の通行が多い。また、保健センター前に朝市が出ると、更に車や人が増え、路駐もある。標識はしっかりあるものの、信号がない、道幅が同じ位のためか優先道路に迷う車も見受けられる。

≪対策メニュー≫
①停止線の再表示【五泉警察署】（**平成２８年度対策完了**）
②横断歩道の再表示【五泉警察署】（**平成２８年度対策完了**）
③道路標示（止まれ）の再表示【五泉警察署】（**令和元年度対策完了**）