

新潟県 五泉市 巢本小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号003

【対策検討メンバー】教育委員会、巢本小学校、五泉警察署、五泉市都市整備課



平成29年度②車線境界線の再表示前



平成29年度②車線境界線の再表示完了



Legend for the map:

-  : 通学路(学校指定)
-  : 要対策箇所

巢本小学校

論瀨の交差点は、自動車の交通量が多い中、登下校時に通過する児童も多い。

《対策メニュー》

- ①横断歩道の再表示【五泉警察署】(平成28年度対策完了)
- ②車線境界線の再表示【都市整備課】(平成29年度対策完了)

