

# 新潟県 五泉市 巢本小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号005

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課

		: 通学路(学校指定)
		: 要対策箇所

清瀬の五叉路は交通が多い。ダンプもスピードを出し、徐行しないで通過していき、危険である。

- 《対策メニュー》
- ①停止線の再表示【五泉警察署】(平成30年度対策完了)
  - ②T字マークの表示【都市整備課】(平成30年度対策完了)
  - ③十字マークの表示【都市整備課】(平成30年度対策完了)
- 《備考》
- ・T字マークの表示(1ヶ所)
  - ・十字マークの表示(1ヶ所)

平成30年度①・②・③停止線の再表示、T字マーク・十字マークの表示完了

