

新潟県 五泉市 五泉東小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号002

【対策検討メンバー】教育委員会、五泉東小学校、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課

東公園入口付近の市道は、車両がスピードを出して通過する。横断歩道がなく、児童の登下校時に危険である。

--- : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所

- ≪対策メニュー≫
- ①横断歩道設置【都市整備課】(平成27年度対策完了)
 - ②歩行者溜まり【都市整備課】(平成27年度対策完了)
 - ③注意喚起看板【環境保全課】(平成28年度対策完了)
 - ④横断旗の設置【環境保全課】(平成27年度対策完了)
- ≪備考≫
H30年度横断旗の補充

対策前



横断歩道設置・歩行者溜まり・横断旗の設置完了

注意喚起看板設置完了

