

# 新潟県 五泉市 五泉東小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号003


【対策検討メンバー】教育委員会、五泉東小学校、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課

道幅が狭い。カーブの所で歩道が変わる。自動車と歩行者の接触事故が予想される。

## 《対策メニュー》

- ①外側線・ドットライン・交差点クロスマークの表示【都市整備課】(平成28年度対策完了)
- ②注意喚起看板の設置【環境保全課】(平成28年度対策完了)

--- : 通学路(学校指定)  
→ : 要対策箇所



平成28年度外側線・ドットライン・交差点クロスマークの表示完了

注意喚起看板の設置完了

