


新潟県 五泉市 五泉東小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号004

【対策検討メンバー】教育委員会、五泉東小学校、五泉警察署、五泉市都市整備課

— — — — — : 通学路(学校指定)
● : 要対策箇所


太田2の交差点(変則五叉路)は、朝、車の通行が激しく、通学する児童が危険。

- 《対策メニュー》
- ①道路標示(止まれ)の再表示【五泉警察署】(平成29年度対策完了)
 - ②ドットラインの表示【都市整備課】(平成29年度対策完了)



平成29年度②ドットラインの表示前

平成29年度②ドットラインの表示完了



五泉東小学校