

# 新潟県 五泉市 五泉東小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号005

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市環境保全課

川瀬地区の集落センターの交差点が不規則であり、「止まれ」の表示があるものの、一時停止をしない自動車が見受けられる。また、道路標示が消えかかっているところもある。併せて遠藤酒店から川瀬集落内へ向かう自動車が、制限速度以上で走っていることも多い。

また、川瀬地区の集落センターから願成寺への道路で、見通しの悪いカーブがある。朝の時間帯は交通量も多い。

## 《対策メニュー》

- ①道路標示(止まれ)の再表示【五泉警察署】(平成29年度対策完了)
- ②停止線の再表示【五泉警察署】(平成29年度対策完了)
- ③注意喚起看板の設置【環境保全課】(平成29年度対策完了)

--- : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所



平成29年度③注意喚起看板の設置完了

