

# 新潟県 五泉市 五泉東小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号007

【対策検討メンバー】五泉警察署、新潟県新津地域整備部、【教育委員会・五泉東小学校】

県道猿和田・五泉線：赤海バス停付近の交差点にある横断歩道には信号機がない。道路が緩やかにカーブしていて見通しが悪く、交通量も多い。横断歩道があっても大変危険である。

— — — — — : 通学路(学校指定)  
● : 要対策箇所

## 《対策メニュー》

- ①ダイヤの再表示【五泉警察署】（令和元年度対策完了）
- ②減速指導線（ドットライン）【新潟県】（令和元年度対策完了）

## 《備考》

- ・信号機は道路形状等から設置は困難（五泉警察署）

