

新潟県 五泉市 五泉東小学校校区(合同点検 要対策箇所)【交通安全】図面番号008

【対策検討メンバー】五泉警察署、五泉市都市整備課、五泉市環境保全課、【教育委員会・五泉東小学校】

五泉東小学校グラウンド裏～一般県道猿和田・五泉線までの途中交差点には横断歩道がない。五泉東小学校前道路が通学時間帯進入禁止となっているため、抜け道となっていて交通量も多く、大変危険である。当該交差点に、横断歩道設置。また、通学路を示す表示、運転者に注意喚起を促す表示や標識等の設置をお願いしたい。

-  :通学路(学校指定)
-  :要対策箇所

《対策メニュー》

- ①通学指導(学校)
(令和2年度対策完了※随時実施)
- ②注意喚起看板(環境保全課)
(令和2年度対策完了)
- ③横断旗の設置(環境保全課)
(令和2年度対策完了)

《備考》

利用者の状況から既存の横断歩道の利用をお願いする。

