

R4木越排水路水質検査結果

3-1.木越儘ノ上七号線

五泉市矢津地内

検査結果

項目	基準値	8月	備考
	水質汚濁に係る環境基準 (D類型)		
水素イオン濃度(pH)	6.5以上8.5以下	7.0	
溶存酸素量(DO)	2以上	9.1	単位mg/l
生物的科学的酸素要求量(BOD)	8以下	0.5未満	単位mg/l
浮遊物質(SS)	100以下	6	単位mg/l
大腸菌数	—	82	CFU/100ml
透視度	—	50以上	
色相	—	淡黄色	
臭気	—	無臭	
	採水日時	R4.8.22 AM9:50	
	天候	晴	
	気温	31.7°C	
	水温	22.1°C	

3-2.さくらんど温泉下流

五泉市上木越地内

検査結果

項目	基準値	8月	備考
	水質汚濁に係る環境基準 (D類型)		
水素イオン濃度(pH)	6.5以上8.5以下	7	
溶存酸素量(DO)	2以上	9.0	単位mg/l
生物的科学的酸素要求量(BOD)	8以下	0.7	単位mg/l
浮遊物質(SS)	100以下	6	単位mg/l
大腸菌数	—	52	CFU/100ml
透視度	—	50以上	
色相	—	淡黄色	
臭気	—	無臭	
	採水日時	R4.8.22 AM10:05	
	天候	晴	
	気温	31.7°C	
	水温	22.5°C	

3-3.三ノ宮下流

五泉市上木越地内

検査結果

項目	基準値	8月	備考
	水質汚濁に係る環境基準 (D類型)		
水素イオン濃度(pH)	6.5以上8.5以下	7.1	
溶存酸素量(DO)	2以上	9.1	単位mg/l
生物的科学的酸素要求量(BOD)	8以下	0.5未満	単位mg/l
浮遊物質(SS)	100以下	1未満	単位mg/l
大腸菌数	—	38	CFU/100ml
透視度	—	50以上	
色相	—	淡黄色	
臭気	—	無臭	
	採水日時	R4.8.22 AM10:15	
	天候	晴	
	気温	31.7°C	
	水温	22.8°C	