

R5木越排水路水質検査結果

3-1.木越儘ノ上七号線

五泉市矢津地内

検査結果

項目	基準値	8月	備考
	水質汚濁に係る環境基準 (D類型)		
水素イオン濃度(pH)	6.5以上8.5以下	7.1(20°C)	
溶存酸素量(DO)	2以上	8.6	単位mg/l
生物的科学的酸素要求量(BOD)	8以下	1.4	単位mg/l
浮遊物質量(SS)	100以下	5	単位mg/l
大腸菌数	—	320	CFU/100ml
透視度	—	50以上	
色相	—	淡黄色	
臭気	—	無臭	
	採水日時	R5.8.21AM9:40	
	天候	晴	
	気温	33.6°C	
	水温	27.6°C	

3-2.さくらんど温泉下流

五泉市上木越地内

検査結果

項目	基準値	8月	備考
	水質汚濁に係る環境基準 (D類型)		
水素イオン濃度(pH)	6.5以上8.5以下	7.4(22°C)	
溶存酸素量(DO)	2以上	8.4	単位mg/l
生物的科学的酸素要求量(BOD)	8以下	1.4	単位mg/l
浮遊物質量(SS)	100以下	3	単位mg/l
大腸菌数	—	100	CFU/100ml
透視度	—	50以上	
色相	—	淡黄色	
臭気	—	無臭	
	採水日時	R5.8.21AM9:50	
	天候	晴	
	気温	33.6°C	
	水温	28.2°C	

3-3.三ノ宮下流

五泉市上木越地内

検査結果

項目	基準値	8月	備考
	水質汚濁に係る環境基準 (D類型)		
水素イオン濃度(pH)	6.5以上8.5以下	8.3(21°C)	
溶存酸素量(DO)	2以上	9.1	単位mg/l
生物的科学的酸素要求量(BOD)	8以下	1.5	単位mg/l
浮遊物質量(SS)	100以下	3	単位mg/l
大腸菌数	—	30	CFU/100ml
透視度	—	50以上	
色相	—	淡黄色	
臭気	—	無臭	
	採水日時	R5.8.22AM10:00	
	天候	晴	
	気温	33.6°C	
	水温	28.6°C	