

(様式2) 公園施設長寿命化計画調査書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項								
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急性	2019年			2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年										
栗島公園	総合公園	021-068-00	修景施設	花壇	花壇	13	m	φ500内外	石材	1956	62	38	53	×		2018		B	低	事後																					
栗島公園	総合公園	021-069-00	修景施設	花壇	花壇	15	m	H600	石材	1956	62	38	53	×		2018		B	低	事後																					
栗島公園	総合公園	021-070-00	修景施設	花壇	花壇	14	m	W450	石材	1956	62	38	53	×		2018		B	低	事後																					
栗島公園	総合公園	021-071-00	修景施設	花壇	花壇	14	m	W450	石材	1956	62	38	53	×		2018		B	低	事後																					
栗島公園	総合公園	021-072-00	修景施設	花壇	花壇	14	m	W450	石材	1956	62	38	53	×		2018		B	低	事後																					
栗島公園	総合公園	021-073-00	修景施設	花壇	花壇	14	m	W450	石材	1956	62	38	53	×		2018		B	低	事後																					
栗島公園	総合公園	021-074-00	修景施設	水流	流れ	1	箇所	W3400	石材	1956	62	50	59	×		2018		B	低	事後																					
栗島公園	総合公園	021-076-00	修景施設	彫像	モニュメント	1	基	—	石材	1956	62	38	53	×		2018		B	低	事後																					
栗島公園	総合公園	021-077-00	修景施設	飛石	飛石	7	個	φ500内外	石材	1956	62	38	53	×		2018		B	低	事後																					
栗島公園	総合公園	021-078-00	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	W3.8×1.5	スチール	1956	62	34	50	×		2018		C	中	事後	2025																	3,346	更新		
栗島公園	総合公園	021-079-00	修景施設	日陰たな	藤棚	1	基	W3.0×5.0	スチール	1956	62	34	50	×		2018		C	中	事後	2025																	3,346	更新		
栗島公園	総合公園	021-080-00	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	W1.8、7.8	スチール	1956	62	34	60	×		2018	鋼材部の劣化を防止するため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	B	低	予防	2052																				
栗島公園	総合公園	021-081-00	休養施設	パーゴラ	パーゴラ	1	基	W1.8×7.8	スチール	1956	62	34	60	×		2018	鋼材部の劣化を防止するため、定期的な塗装塗替えが望まれる。	B	低	予防	2052																				
栗島公園	総合公園	021-082-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1880	スチール	1956	62	15	27	×		2018		C	中	事後	2028																		55	撤去	

(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項									
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2019年			2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年											
栗島公園	総合公園	021-083-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W400×1820	スチール	1956	62	15	27	×		2018		C	中	事後	2028																			55	撤去	
栗島公園	総合公園	021-084-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×3700	木材	1956	62	7	14	×		2018		C	中	事後	2028																		61	撤去		
栗島公園	総合公園	021-085-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W290×3670	木材	1956	62	7	14	×		2018		C	中	事後	2028																		61	撤去		
栗島公園	総合公園	021-086-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×3660	木材	1956	62	7	14	×		2018		C	中	事後	2028																		61	撤去		
栗島公園	総合公園	021-087-00	休養施設	ベンチ	ベンチ(移動式)	1	基	W260×1810	木材	1956	62	7	14	×		2018		B	低	事後	2051																					
栗島公園	総合公園	021-088-00	休養施設	ベンチ	ベンチ(移動式)	1	基	W260×1810	木材	1956	62	7	14	×		2018		B	低	事後	2051																					
栗島公園	総合公園	021-089-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×3700	木材	1956	62	7	14	×		2018		C	中	事後	2028																		61	撤去		
栗島公園	総合公園	021-090-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×2720	木材	1956	62	7	14	×		2018		A	低	事後																						
栗島公園	総合公園	021-091-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W270×2350	木材	1956	62	7	14	×		2018		C	中	事後	2028																		61	撤去		
栗島公園	総合公園	021-092-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×2300	木材	1956	62	7	14	×		2018		C	中	事後	2028																		61	撤去		
栗島公園	総合公園	021-093-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×1880	木材	1956	62	7	14	×		2018		B	低	事後	2051																					
栗島公園	総合公園	021-094-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W440×1820	スチール	1956	62	15	27	×		2018		C	中	事後	2028																		55	撤去		
栗島公園	総合公園	021-095-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W300×2680	木材	1956	62	7	14	×		2018		C	中	事後	2028																		61	撤去		
栗島公園	総合公園	021-096-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W440×1830	木材	1956	62	7	14	×		2018		C	中	事後	2028																		61	撤去		
栗島公園	総合公園	021-097-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W460×1820	スチール	1956	62	15	27	×		2018		C	中	事後	2028																		55	撤去		

