





(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する										長寿命化に向けた特記事項							
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2019年			2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年									
西公園	近隣公園	040-030-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W1800×300	スチール	1986	32	15	27	×		2018		A	低	事後	2030																			
西公園	近隣公園	040-031-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W1800×300	スチール	1986	32	15	27	×		2018		A	低	事後	2030																			
西公園	近隣公園	040-032-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W1800×300	スチール	1986	32	15	27	×		2018		C	中	事後	2027														26	撤去				
西公園	近隣公園	040-033-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W1800×300	スチール	1986	32	15	27	×		2018		C	中	事後	2027														26	撤去				
西公園	近隣公園	040-034-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W1800×300	スチール	1986	32	15	27	×		2018		C	中	事後	2027													26	撤去					
西公園	近隣公園	040-035-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W1800×300	スチール	1986	32	15	27	×		2018		C	中	事後	2027													26	撤去					
西公園	近隣公園	040-036-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W1800×400	スチール	1986	32	15	27	×		2018		C	中	事後	2027													26	撤去					
西公園	近隣公園	040-037-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W1800×400	スチール	1986	32	15	27	×		2018		C	中	事後	2027													26	撤去					
西公園	近隣公園	040-038-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W1800×400	スチール	1986	32	15	27	×		2018		C	中	事後	2027													26	撤去					
西公園	近隣公園	040-039-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W1800×400	スチール	1986	32	15	27	×		2018		C	中	事後	2027													26	撤去					
西公園	近隣公園	040-040-00	休養施設	ベンチ	背付きベンチ	1	基	W1800×400	スチール	1986	32	15	27	×		2018		C	中	事後	2027													26	撤去					
西公園	近隣公園	040-041-00	休養施設	ベンチ	背付きベンチ	1	基	W1800×400	スチール	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後	2030																			
西公園	近隣公園	040-042-00	休養施設	ベンチ	背付きベンチ	1	基	W1800×400	スチール	1986	32	15	27	×		2018		C	中	事後	2027													26	撤去					
西公園	近隣公園	040-043-00	休養施設	ベンチ	背付きベンチ	1	基	W1800×400	スチール	1986	32	15	27	×		2018		B	低	事後	2030																			
西公園	近隣公園	040-044-00	休養施設	ベンチ	ベンチ	1	基	W1800×400	スチール	1986	32	15	27	×		2018		C	中	事後	2027													26	撤去					













(様式2) 公園施設長寿命化計画調書(都市公園別)

公園名	公園種別	施設コード	公園施設種類【選択】	公園施設名【選択】	具体的施設名称	数量		規模	主要部材【選択】	設置年度	経過年数	処分制限期間など	使用見込み期間	健全度調査以前に実施した補修の有無		健全度調査					管理類型	対策を踏まえた更新見込み年度	対策内容(改築、更新含む)・時期 ※左に費用、右に内容を記載する							長寿命化に向けた特記事項															
						数値	単位【選択】							有無	年度	年度	劣化状況	健全度	緊急度	2019年			2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	2025年	2026年		2027年	2028年													
西公園	近隣公園	040-110-00	管理施設	掲示板	指示看板	1	基	600×900、H1450	スチール	1986	32	18	32	×		2018		B	低	事後	2043																								
西公園	近隣公園	040-111-00	管理施設	掲示板	案内板	1	基	200×900、H1450	樹脂	1986	32	22	37	×		2018		A	低	事後	2030																								
西公園	近隣公園	040-113-00	園路広場	カルバート	ボックスカルバート	8	m	W1.6×1.2	コンクリート	1986	32	50	59	×		2018		A	低	事後	2056																								
西公園	近隣公園	040-114-00	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	22	m	H480	コンクリート	1986	32	50	59	×		2018		B	低	事後	2056																								
西公園	近隣公園	040-115-00	管理施設	側溝	側溝	10	m	VS400	コンクリート	1986	32	20	35	×		2018		A	低	事後	2030																								
西公園	近隣公園	040-116-00	管理施設	擁壁	コンクリート擁壁	19	m	H400	コンクリート	1986	32	50	59	×		2018		A	低	事後	2056																								
西公園	近隣公園	040-117-00	管理施設	車止め	柵型車止め	1	基	W1500、H1050	スチール	1986	32	18	32	×		2018		B	低	事後	2030																								
																					0	6,052		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470		0			

概算費用合計(千円): 6,522